

ORDEN DE COMPRA N° 00000082/2024

Señores : MANCLIREF SPA RUT N° 077326019-2
Dirección : DAROMA N°1672
Fono : XXXXXXXXXX
E-Mail : XXXXXXXXXX
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE ESPERA SAPU. TRABAJO DEBE INCLUIR REPUESTO	\$125,000.00	\$125,000.00
			SUB TOTAL:	\$125,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$125,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,750
			TOTAL:	\$148,750

SON: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : K-RC 35 DEL 22.03.2024 FLORENTINA NOVOA H. TANS CESFAM HUEQUEN

Justificacion : LA URGENTE NECESIDAD DE REPARAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE ESPERA DE SAPU DE
CESFAM HUEQUEN



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	148,750	12,780,800

