

**CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN  
(Permiso y Recepción definitiva)**  
**VIVIENDA SUPERFICIE MÁXIMA 90 M<sup>2</sup>, DE HASTA 1.000 UF**  
**ACOGIDA AL TITULO I DE LA LEY N° 20.898.**  
**SOLICITUDES AFECTAS A PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES**

DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :

ANGOL

REGIÓN :

DE LA ARAUCANÍA

 URBANO

 RURAL

Nº DE CERTIFICADO

179

Fecha de Aprobación

07 MAR. 2018

ROL S.I.I

911-6

**VISTOS:**

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 2º de la Ley N° 20.898
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de vivienda existente, suscrita por el propietario y el arquitecto o profesional competente correspondiente al expediente N° 1717 de fecha 19/02/2018
- C) Los antecedentes exigidos en el título I artículo 2º de la Ley N° 20.898.
- D) El giro de ingreso municipal N° 838 de fecha 06/03/2018 de pago de derechos municipales .

**RESUELVO:**

- 1.- Otorgar Certificado de Regularización que entrega simultáneamente el Permiso y la Recepción definitiva de la vivienda existente con una superficie de 13.90 m<sup>2</sup> ubicada en ISABEL RIQUELME CONDOMINIO / CALLE / AVENIDA / PASAJE CONDOMINIO DOÑA ISABEL IV N° 611 Lote N° 6 manzana .....  
localidad o loteo ANGOL sector URBANO de conformidad a plano y antecedentes (URBANO O RURAL)  
timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado de regularización.

**2.- Individualización del Interesado:**


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO	R.U.T.
CRISTINA YASMARY ESCOBAR NAVARRETE	16.602.926-0
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO	R.U.T.

**3. - Individualización del Arquitecto o Profesional competente (ver nota)**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA ( cuando corresponda)	R.U.T.
NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE	PROFESIÓN
FREDY BENAVIDES SOTO	INGENIERO CONSTRUCTOR

NOTA: según letra C) artículo 2º de la ley N° 20.898 según artículo 17º de la LGUC.

VHC/PBG/dss.



NOMBRE FIRMA Y TIMBRE