

ORDEN DE COMPRA N° 00000029/2024

Señores : MANCLIREF SPA RUT N° 077326019-2
Dirección :
Fono :
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, calle Cautin N°537, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: VISITA TECNICA REVISION, MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA KHONE, UBICADO EN UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM PIEDRA DEL AGUILA.	\$125,000.00	\$125,000.00
			SUB TOTAL:	\$125,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$125,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,750
			TOTAL:	\$148,750
SON: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : CQ REQ 21 01/02/2024 ANDREA CIFUENTES PACHECO TANS CESFAM PIEDRA DEL AGUILA

Justificación : VISITA TECNICA REVISION, MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA KHONE, UBICADO EN UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM PIEDRA DEL AGUILA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	148,750	17,383,186



FORMULARIO ÚNICO DE VALORIZACIÓN DE SERVICIOS

CLIENTE	Carlos Aguirre
CIUDAD	Angol
DIRECCIÓN	Depto Salud Municipal
FECHA COTIZACION	31-01-2024
VISITA A TERRENO	N/A

EMPRESA	MANCLIREF SPA
RUT	77.326.019-2
DIRECCIÓN	Daroma N° 1672, Angol
GIRO	Refrigeración y aire acondicionado
N° COTIZACIÓN	N°1221
CELULAR:	958520721
E-MAIL:	manclirefspa@gmail.com

Ejecución de trabajo: 1 Dia	Observaciones: Validez oferta 7 días
--	---

Descripción del Servicio y alcance Técnico	
Cambio Bba condensado	
Equipo ac Bodega Farmacia	
MATERIAL Y EQUIPO	\$ 55.000
PERSONAL (subtotal de acuerdo a detalle itemizado):	\$ 70.000
Servicio logística (traslado - colación):	
VALOR NETO:	\$ 125.000