

ORDEN DE COMPRA N° 00000415/2024

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUSI SPA RUT N° 077275723-9  
 Dirección : ROSAMEL BRAVO 1299  
 Fono :  
 E-Mail :  
 Programa : SIN PROGRAMA  
 Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER)  
 NUEVO N°01  
 Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER)  
 NUEVO N°01  
 Lugar Entrega : CESFAM ALEMANIA, calle Baviera N°445, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: REPARACIÓN PUERTA BOX ATENCION DOMICILIARIA CONTAINER	\$155,462.19	\$155,462.19
			SUB TOTAL:	\$155,462
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$155,462
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$29,538
			TOTAL:	\$185,000
SON: Ciento ochenta y cinco mil pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 152 DEL 04.09.2024 CARMEN AVENDAÑO CESFAM ALEMANIA

Justificacion : ARREGLO DE PUERTA DE CESFAM ALEMANIA



*[Signature]*

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PPTO.	185,000	103,366,784



*[Signature]*

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

*04/10/24*