

ORDEN DE COMPRA N° 00000330/2024

Señores : DOMY CONSTRUCCIONES SPA RUT N° 077236815-1
Dirección : BAVIERA 0459
Fono : 987267930
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER) NUEVO N°01
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM ALEMANIA, DIRECCION C.ALEMANIA, OFICINA DIRECCION (CONTAINER) NUEVO N°01
Lugar Entrega : CESFAM ALEMANIA, calle Baviera N°445, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: REPARACIÓN DE PUERTA METALICA DE CALDERA: CONSISTE EN REAFIRMAR CON PERNOS DE ANCLAJE PARA DAR FIRMEZA A LA ESTRUCTURA Y POR CERRAR LA PUERTA	\$165,546.22	\$165,546.22
SUB TOTAL:				\$165,546
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$165,546
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$31,454
TOTAL:				\$197,000
SON: Ciento noventa y siete mil pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 125 DEL 20.08.2024 CARMEN AVENDAÑO M. ENC. SERV. GENERALES CESFAM ALEMANIA
Justificacion : SE REQUIERE ARREGLO DE PUERTA CALDERA DEBIDO A QUE NO CIERRA

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. DE SALUD
MUNICIPAL
ADQUISICIONES
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PPTO.	197,000	110,647,708

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ENC. AREA FINANCIERA
DEPTO. DE SALUD
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
02/09/24