

ORDEN DE COMPRA N° 00000003/2025

Señores : SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA LA INDUSTRIA RICA RUT N° 076263448-1
Dirección : Puren 854
Fono : +56997751578
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, calle Cautin N°537, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: REVISION Y DIAGNOSTICO ESTADO CALDERA POSTA VEGAS BLANCAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.	\$171,512.61	\$171,512.61
SUB TOTAL:				\$171,513
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$171,513
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$32,587
TOTAL:				\$204,100
SON: Doscientos cuatro mil cien pesos				

OBSERVACIONES : CQ REQ 5 04/03/2025 ANDREA CIFUENTES PACHECO TANS CESFAM PIEDRA DEL AGUILA
Justificacion : REVISION Y DIAGNOSTICO ESTADO CALDERA POSTA VEGAS BLANCAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PPTO.	204,100	225,341,101



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

07/03/25



SINTGES Spa.
R.U.T.: 76.263.448 - 1
Giro: Captación y Tratamiento de Aguas
Casa Matriz: Purén N° 854, ANGOL.
CELULAR: +569 9775178 - +569 54047577
E-mail: rlablee@sintges.cl eroabaeza@sintges.cl

R.U.T.: 76.263.448-1
COTIZACIÓN
N° SGT250305

Fecha Emisión: 03/03/2025

ATENCION A: POSTA DE SALUD RURAL VEGAS BLANCAS.

RUT: 96.665.000-1

DIRECCION: CAMINO NAHUELBUTA, SECTOR

VEGAS BLANCAS

CIUDAD: ANGOL

CONTACTO: CARLOS AGUIRRE C.

EMAIL: carlos.aguirre@dsmangol.cl

CONDICIONES DE VENTA: 30 DIAS

OBSERVACIONES

Plazo de Entrega : A CONVENIR.

Condiciones de Pago : 30 DIAS

Lugar de Entrega : INSTALACIONES DEL CLIENTE

VALORES VISUALIZADOS EN CLP.

VALORES VISOR				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR NETO.	TOTAL
1	REVISION EXTERNA E INTERNA CALDERA DE CALEFACCION CENTRAL, SE CONSIDERA PRUEBA HIDRAULICA PARA DESCARTAR ROTURA CAMARA DE AGUA.	1 GRAL	171.513	171.513
2	REVISION CIRCUITO HIDRAULICO, VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO VALVULA DE LLENADO DE AGUA CALDERA, REVISION MANIFOLD DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE Y RETORNO AGUA FRIA, REVISION ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBAS DE RECIRCULACION Y RADIADORES DE CALEFACCION.			
3	INFORME TECNICO DE LAS CONDICIONES DE LAS REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS, ACCESORIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRIA.			
4	PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
			TOTAL NETO	171.513.
			IVA 19%	32.587.
			TOTAL A PAGAR	204.100.

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO PESOS.

DATOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
BANCO	: ESTADO
CUENTA CORRIENTE N°	: 63100080828
RUT	: 76.263.448 - 1
EMPRESA	: SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA LA INDUSTRIA RICARDO LABELLEE Spa.
CONTACTO	: EROABAEZA@SINTGES.CL

